Bartosz Skrzypczak
ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo
tel. +48 886 128 764
e –mail: skrzypczak@parusprojekt.pl
www.parusprojekt.pl

Ekspertyza o występowaniu chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w budynku stołówki w Pleśnej pn. 8

Wykonał:

Michał Nicke

Poznań, 2 września 2019 r.

Bartosz Skrzypczak
ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo
tel. +48 886 128 764
e –mail: skrzypczak@parusprojekt.pl
www.parusprojekt.pl

Zawartość

1. Informacje wstępne. 3
2. Zakres ekspertyzy. 3
3. Procedura wykonania ekspertyzy. ..... **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
4. Metodyka kontroli ornitologicznej. 3
5. Obiekty ekspertyzy. 4
6. Wyniki. 5
7. Zalecenia. 5
7.1. Termin zamierzonych prac budowlanych oraz ich harmonogram. 5
7.2 Działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania zamierzonych prac budowlanych na ornitofaunę. 5
7.3. Kompensacja utraconych potencjalnych miejsc gniazdowania ptaków poprzez zamontowanie specjalistycznych budek lęgowych. 6
8. Dokumentacja fotograficzna. 8

Bartosz Skrzypczak
ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo
tel. +48 886 128 764
e –mail: skrzypczak@parusprojekt.pl
www.parusprojekt.pl

1. Informacje wstępne.

Inwentaryzacja ornitologiczna oraz chiropterologiczna budynku stołówki zlokalizowanej w Pleśnej pn. 9 została przeprowadzona w dniu 28 sierpnia 2019 roku. Obiekt należy do Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Data przeprowadzenia kontroli przypadła na schyłek sezonu lęgowego ptaków oraz na okres bytowania nietoperzy w letnich koloniach rozrodczych. Głównym celem przeprowadzonych podczas kontroli działań było wykrycie wszystkich miejsc zajętych przez ptaki i nietoperze oraz wykrycie potencjalnych miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy.

2. Zakres ekspertyzy.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna obejmuje dwie części. Pierwszą jest wykonanie inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków oraz nietoperzy, a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki lub nietoperze oraz określenie gatunków (w miarę możliwości) i ich liczebności.

Drugą częścią jest zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania ewentualnych siedlisk i związanego z nimi obowiązku kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu.

1. Procedura wykonania ekspertyzy

a) wizualne sprawdzenie obiektu pod kątem możliwości zasiedlania przez chronione gatunki zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy;
b) wyszukiwanie gniazd, otworów i szczelin zajętych przez ptaki lub nietoperze;
c) wyszukiwanie miejsc niebezpiecznych dla ptaków lub nietoperzy;
d) wyszukiwanie miejsc możliwych do zasiedlenia przez ptaki i nietoperze;
e) sporządzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej.

4. Metodyka kontroli ornitologicznej.

a) Oględziny budynku przeprowadzono w dniu 28 sierpnia 2019 r w godzinach 11:30 – 12:20, i polegały na sprawdzeniu obiektu pod kątem występowania ptaków oraz nietoperzy. Sprawdzano m.in.: szczeliny dylatacyjne, otwory technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi, narożniki okien, otwory wentylacyjne i inne;.

Bartosz Skrzypczak
ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo
tel. +48 886 128 764
e –mail: skrzypczak@parusprojekt.pl
www.parusprojekt.pl


b) Notowano wszystkie gniazda oraz szczeliny mogące potencjalnie stanowić siedliska bytowania ptaków lub nietoperzy;

c) Stosowany sprzęt:

- lornetka Nikon Action EX 10x50
- aparat fotograficzny Canon Eos 600D, obiektyw SIGMA 17-70 mm f/2.8-4 MACRO HSM, obiektyw SIGMA 70-200 mm f/2.8
- kamera endoskopowa z możliwością rejestracji obrazu

5. Obiekty ekspertyzy.

Opinia dotyczyła występowania ptaków oraz nietoperzy w budynku stołówki zlokalizowanej w Pleśnej pn. 9. Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne. Brak jest poddasza. Elewacje budynku stanowi tynk elewacyjny. Dach jest płaski pokryty papą.



Ryc. 1. Mapa pokazująca lokalizację badanego budynku. Źródło: © autorzy OpenStreetMap OpenStreetMap.org

Bartosz Skrzypczak
ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo
tel. +48 886 128 764
e –mail: skrzypczak@parusprojekt.pl
www.parusprojekt.pl

6. Wyniki.

Przeprowadzona kontrola wykazała 2 miejsca gniazdowania ptaków. Gatunkiem wykorzystującym kontrolowany budynek do gniazdowania jest wróbel zwyczajny *Passer domesticus*. Lokalizacja gniazd została ukazana na fotografii nr 4.

Stwierdzono także ślady po gniazdach oknówek. Zaliczono je do potencjalnych miejsc gniazdowania ptaków. Takich śladów zidentyfikowano 5. Ich lokalizację ukazują fotografię nr 1 i 3.

Nie stwierdzono miejsc bytowania nietoperzy. Nie stwierdzono również potencjalnych miejsc możliwych do zajęcia przez nietoperze zarówno w okresie zimowym jak i letnim.

7. Zalecenia.

7.1. Termin zamierzonych prac budowlanych oraz ich harmonogram.

Planowany zakres prac obejmujący ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian cokołowych oraz ścian w gruncie kontrolowanego budynku ze względu na ich może zagrażać siedliskom stwierdzonych ptaków. Jeśli planowane prace remontowe obejmą swoim zakresem miejsca gdzie gniazdują wskazane w niniejszej ekspertyzie ptaki, to przed przystąpieniem do nich należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów w stosunku do dziko żyjących zwierząt. Po uzyskani stosownej zgody, po sezonie lęgowym, tj. po 15 września roku poprzedzającego przystąpienie do prac, a przed końcem lutego roku, w którym będą prowadzone prace należy zabezpieczyć wskazane w ekspertyzie miejsca wykorzystywane przez ptaki, tak aby nie mogły się do nich dostać.

W przypadku wróbla należy wykorzystać zaprawę murarską lub siatkę drobnooczkową. Natomiast w przypadku oknówki, należy zabezpieczyć miejsce, w którym są ślady po gniazdach folią, taśmą odblaskową lub innym materiałem o niskich właściwościach czepnych.

7.2 Działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania zamierzonych prac budowlanych na ornitofaunę.

Ze względu na harmonogram, według którego rozpoczęcie prac nastąpi w jednym z przyszłych sezonów lęgowych po wykonaniu kontroli, stwierdzony stan zasiedlenia kontrolowanego budynku przez chronione gatunki może ulec zmianie. Z tego względu, a także biorąc pod uwagę zasadę przezorności, w sezonie bezpośrednio poprzedzającym

Bartosz Skrzypczak
ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo
tel. +48 886 128 764
e –mail: skrzypczak@parusprojekt.pl
www.parusprojekt.pl

Sugerowane zawieszenie skrzynki i półek lęgowych dla oknówek ukazano na fotografii 1.



Ryc. 3. Przykładowy wygląd półki lęgowej dla oknówek.

Budki należy zawiesić bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych, przy czym nie później niż do końca lutego roku następnego po roku rozpoczęciu prac budowlanych.

Zaleca się zamocowanie skrzynek na zewnątrz warstwy ociepleniowej w najwyżej kilkucentymetrowym odstępie od tynku przy pomocy kotw przechodzących przez warstwę ociepleniową oraz płaskownika.

Raz na trzy lata przed sezonem lęgowym należy dokonać zewnętrznych oględzin zamontowanych budek i ocenić ich stan techniczny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad należy je bezwzględnie wymienić na nowe. Działania takie prowadzić można jedynie przed sezonem lęgowym ptaków.

PREFEROWANY PRODUCENT BUDEK:
MKW PRACOWANIA PRZYRODNICZO - ROLNA
WWW.MKWPRACOWANIA.PL

Bartosz Skrzypczak
ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo
tel. +48 886 128 764
e –mail: skrzypczak@parusprojekt.pl
www.parusprojekt.pl

8. Dokumentacja fotograficzna.



Fot. 1. Widok na elewację zachodnią kontrolowanego budynku. Strzałkami zaznaczono ślady po gniazdach oknówek. Jeśli będzie konieczność wykonania zabezpieczeń uniemożliwiających oknówkom zasiedlenie tej elewacji, to należy je wykonać na całej długości łączenia elewacji i dachu. Zieloną poziomą linią zaznaczono sugerowane miejsce zawieszenia skrzynki oraz półek lęgowych dla ptaków.



Fot. 2. Widok na elewację północną kontrolowanego budynku.

Bartosz Skrzypczak
ul. Golska 4 63-233 Jaraczewo
tel. +48 886 128 764
e –mail: skrzypczak@parusprojekt.pl
www.parusprojekt.pl



Fot. 5. Powiększenie z poprzedniej fotografii na miejsce gniazdowania wróbli.